




بند و محدود جگهوں ميں كام كے ليے حفاظت

工作 安全健康
safety at work



بلاشبہ، تنفس كا منظور شدہ ساز و سامان، مسلسل نگراني كے ليے گيس كي جانچ كرنے كا پورٲيل (انتقال ٲڌير) آلہ، ريسيسيٲيٲر (تنفس بحال كرنے) كا آلہ، ٲٲائي، جان بچانے كے ليے حفاظتي بارنس (ساز)، ذاتي انتباہي آلہ (زندگي بچانے والي گھنٲي)، ہنگامي صورت حال كے ليے اءء روشني، ابتدائي امداد كا جھولا، اور بند و محدود جگہ ميں كام كرنے والے اجازت يافتہ كاركنان كے ساٲھ ابلاغ قائم ركھنے كے ليے فوري طور پر موجود عملے جيسے حفاظتي اور بچاؤ كے مناسب ساز و سامان بھي دستياب ہونے چاٲئیں۔

كسي بند و محدود جگہ ميں داخل ہونے سے پہلے، منظور شدہ كاركنان كو اس بات كي تصديق كرنی چاٲيے كہ انھوں نے آجر، ٲھيكيدار يا ان كے مجاز شخص كي طرف سے جاري كردہ ورك پرمٲ (كام كرنے كا اجازت نامہ) حاصل كيا ہے۔ اجازت يافتہ كاركنان كے علاوہ كسي بھي ديكر شخص كو بند و محدود جگہ ميں داخل ہونے كي اجازت نہيں ہے۔

تنفس كا ساز و سامان



ذاتي انتباہي آلہ (زندگي بچانے والي گھنٲي)


ريسيسيٲيٲرز (تنفس بحال كرنے كا آلہ)



مسلل نگراني كے ليے گيس كي جانچ كا پورٲيل (انتقال ٲڌير) كا آلہ



ہنگامي صورت حال كے ليے اءء روشني



ٲٲائي



جان بچانے كے ليے حفاظتي بارنس (ساز)



ابتدائي امداد كا جھولا



تنفس كا ساز و سامان

4.

وہ كوٰن سي اقسام كي بند و محدود جگہيں ہيں، جن ميں كام كرتے وقت اضافي احتياط كي ضرورت ہوتی ہے؟


اگر كام كرنے كے ليے ميں بول يا زيٲر زمين بدر رو ميں داخل ہونا ضروري ہو، تو كيا كيا احتياطات اپناني چاٲئیں؟



زيٲر زمين گندے پاني كے اخراج كے ڏھانچے كے اندر صفائي يا ديكر بھال كرنے كے جيسے كاموں كو زيادہ پر خطر سمجھا جاتا ہے۔ نقصان دہ گيسوں ميں سانس لينے يا آكسيجن كي كمی والے ماحول ميں كام كرنے كے سبب ايسے كاموں ميں شامل كاركنان بے ہوش ہو سكتے ہيں يا مر بھي سكتے ہيں۔



5.



ميں بول يا زيٲر زمين بدر رو كے اندر كام كرنے ميں زيٲر زمين باٲ لائن كا كام شامل ہے۔ Factories and Industrial Undertakings (Confined Spaces) Regulation يعني كارخانے اور صنعتي ذمہ داريوں (بند و محدود جگہوں) كے ضابطے كے سيكشن 9 كے مطابق، آجروں اور ٲھيكيداروں كو اس بات كو يقيني بنانا چاٲيے كہ ايسي بند و محدود جگہوں ميں داخل ہونے والے تمام افراد كو تنفس كے منظور شدہ آلات اور لائف لائن سے منسلك حفاظتي بارنس (ساز) سے ليس ہونا چاٲيے۔

6.

