



برقی خطرات خاموش اور غیر مرنی ہو سکتے ہیں۔ کام کرتے وقت ہمیشہ ہوشیار رہیں۔

安全健康
safety at work



1. کام شروع کرنے سے پہلے، برقی کام کے دوران حفاظت کے لیے ہمیشہ ان چار اہم اقدامات پر عمل کریں: بجلی کی فراہمی بند کریں، لاک آؤٹ (تالا بند کریں)، ٹیگ آؤٹ (بجلی کے سونچ پر پرچی لگائیں)، اور جانچ کریں کہ کہیں بجلی چل تو نہیں رہی ہے۔

1. بجلی کی فراہمی بند کریں

2. لاک آؤٹ (تالا بند کریں)

3. انتہائی ٹیگ (پرچی) لگائیں

4. جانچ کریں کہ کہیں بجلی چل تو نہیں رہی ہے

اسے چالو نہ کریں

خطرہ

اس ٹیگ (پرچی) اور لاک (تالا) کو محض ہرج ہرجہ والے افراد ہی ہٹا سکتے ہیں۔
ہٹانے والے کا نام: _____
شعبہ: _____
موقع: _____
تاریخ: 25-7-2026
XXXXXXX

2. نصب شدہ برقی نظام پر صرف رجسٹر شدہ اور مقررہ معیار پر پورا اترنے والے برقی کارکن ہی برقی کام انجام دے سکتے ہیں!

نصب شدہ برقی نظام پر صرف رجسٹر شدہ اور مقررہ معیار پر پورا اترنے والے برقی کارکن ہی برقی کام انجام دے سکتے ہیں!

3. برقی تاروں کو فرش سے کچھ اونچائی پر رکھیں!

موزوں ذاتی حفاظتی ساز و سامان، مثلاً برق غیر موصل (بجلی انسولیٹر) دستانے، برق غیر موصل چٹائی وغیرہ، استعمال کریں۔

4. استعمال کرنے سے پہلے، نقل پذیر برقی آلات کی جانچ کرنی چاہیے۔ اگر آلات میں کسی قسم کا نقصان نظر آئے، تو فوراً ان کا استعمال بند کریں اور انہیں مرمت کرنے یا تبدیل کرنے کا انتظام کریں۔

استعمال کرنے سے پہلے، نقل پذیر برقی آلات کی جانچ کرنی چاہیے۔ اگر آلات میں کسی قسم کا نقصان نظر آئے، تو فوراً ان کا استعمال بند کریں اور انہیں مرمت کرنے یا تبدیل کرنے کا انتظام کریں۔

5. برقی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح تیاری کریں اور مناسب حفاظتی اقدامات اختیار کریں۔ محفوظ طریقے سے کام کریں اور خیریت سے گھر واپس جائیں!

برقی کام کرنے سے پہلے اچھی طرح تیاری کریں اور مناسب حفاظتی اقدامات اختیار کریں۔ محفوظ طریقے سے کام کریں اور خیریت سے گھر واپس جائیں!

