

吊運工作安全 3點要注意！



1 吊運時不可超載 吊索間夾角不應超過90°



2 圍封吊運區 貼上警告告示



3 起重機械與起重裝置 要日常檢查、測試及檢驗



職安局

職安熱線 Hotline: (852) 2739 9000

OSHC HK