

Ang mga panganib sa kuryente ay maaaring tahimik at hindi nakikita. Manatiling alerto sa lahat ng oras habang nagtatrabaho.



Bago magsimulang magtrabaho, laging sundan ang apat na pangunahing hakbang para sa kaligtasan sa pagtatrabaho sa kuryente: patayin ang power, mag-lock out, mag-tag out, at subukan kung may kuryente!

- 1. Patayin ang kuryente** (Turn off the power)
- 2. I-lock out** (Lock out)
- 3. Magkabit ng tag ng babala** (Attach warning tag)
- 4. Subukan para sa kuryente** (Test for power)

1.

Tanging ang mga rehistradong electrical worker ng tinukoy na grado ang maaaring magsagawa ng trabaho sa mga kaugnay na nakapirming instalasyon ng kuryente!

2.

Panatilihin nakataas ang mga kable ng kuryente!

Ang mga angkop na personal na kagamitang pangproteksyon, tulad ng mga insulating gloves at insulating mat, ay dapat gamitin.

3.

Dapat siyasatin ang mga portable na kagamitang elektrikal bago gamitin. Kung may matagpuang pinsala, itigil agad ang paggamit ng mga kagamitan at mag-ayos para sa pagkukumpuni o pagpapalit.

4.

Maging handa nang mabuti at gumawa ng mga naaangkop na hakbang sa kaligtasan bago magsagawa ng gawaing elektrikal. Magtrabaho nang ligtas at umuwi nang ligtas!

5.

