



اُہ چُون، کیا آپ کو یاد ہے کہ ہلکے کام کے ورکنگ پلیٹ فارم کو استعمال کرتے وقت کن امور پر توجہ دینا لازمی ہے؟

یقیناً!

1.


استعمال کرنے سے پہلے، ورکنگ پلیٹ فارم کا با توجہ معائنہ کریں، اور یقینی بنائیں کہ یہ اچھی حالت میں ہے اور اس کا ڈھانچہ مضبوط ہے۔ اس کے اردگرد کا علاقہ بھی تمام رکاوٹوں سے پاک رکھا جانا چاہیے۔

2.



سٹنپ (سیڑھی دار) پلیٹ فارم استعمال کرنے سے پہلے یقینی بنائیں کہ اس کے پائے اور پتیریاں (بریس) مکمل طور پر کھینچے ہوئے ہیں۔ باپ اپ (جنگلہ دار میز نما) پلیٹ فارم پر چڑھنے یا اس سے اترنے سے پہلے، یقینی بنائیں کہ پلیٹ فارم اور اس کے پایوں کے درمیان موجود تالے لگانے کے نقاط مضبوطی سے تالا بند ہیں، اور پایوں کو تقویت پہنچانے والے حصے پوری طرح کھینچے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ، کام شروع کرنے سے قبل، خطرے کا جائزہ لیں اور کام کے لیے موزوں ورکنگ پلیٹ فارم کا انتخاب کریں!

3.




سٹنپ (سیڑھی دار) پلیٹ فارم

باپ اپ (جنگلہ دار میز نما) پلیٹ فارم

ایسے پلیٹ فارم با کے پایوں کی اونچائی کو ایک محدود حد تک ملایا (گھٹایا یا بڑھایا) جا سکتا ہے۔

یہ ان سطحوں پر استعمال کے لیے زیادہ موزوں ہیں جہاں اونچائی میں فرق ہو۔

5.



یاد رکھیں، سٹنپ (سیڑھی دار) پلیٹ فارم کو نابموار زمین پر استعمال نہیں کرنا چاہیے!

4.



انہیں ہموار اور مضبوط سطح پر نصب کر کے استعمال کرنا چاہیے۔

